

INTERVENCION SEGUN EE.TT	
2.2	REPOSICION CUBIERTA DE TEJUELAS
2.2.1	DESARME Y RETIRO CUBIERTA DE TEJUELAS
2.2.2	REPOSICION CUBIERTA
2.2.3	CONSERVACION ENCAMISADO CUBIERTA
2.2.4	MEMBRANA HIDROFUGA
2.4	CONSERVACION HOJALATERIAS
2.4.1	LIMATESA
2.4.2	CANALES
2.4.3	FORROS
2.4.4	BAJADAS




ELEVACION OESTE
PABELLON 1

ESCALA 1/100

INTERVENCION SEGUN EE.TT

7	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR
7.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIES
7.2	ESMALTE AL AGUA MUROS INTERIORES Y ZONAS HUMEDAS
9	CONSERVACION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS




EMPLAZAMIENTO
LICEO BICENTENARIO

ESCALA 1/500

INTERVENCION SEGUN EE.TT

7	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR
7.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIES
7.2	ESMALTE AL AGUA MUROS INTERIORES Y ZONAS HUMEDAS
9	CONSERVACION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS



ELEVACION SUR
PABELLON 1

ESCALA 1/100

INTERVENCION SEGUN EE.TT

2.2	REPOSICION CUBIERTA DE TEJUELAS
2.2.1	DESARME Y RETIRO CUBIERTA DE TEJUELAS
2.2.2	REPOSICION CUBIERTA
2.2.3	CONSERVACION ENCAMISADO CUBIERTA
2.2.4	MEMBRANA HIDROFUGA
2.4	CONSERVACION HOJALATERIAS
2.4.1	LIMATESA
2.4.2	CANALES
2.4.3	FORROS
2.4.4	BAJADAS

INTERVENCION SEGUN EE.TT

7	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR
7.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIES
7.2	ESMALTE AL AGUA MUROS INTERIORES Y ZONAS HUMEDAS
9	CONSERVACION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS



ELEVACION NORTE
PABELLON 1


ESCALA 1/100

INTERVENCION SEGUN EE.TT

2.2	REPOSICION CUBIERTA DE TEJUELAS
2.2.1	DESARME Y RETIRO CUBIERTA DE TEJUELAS
2.2.2	REPOSICION CUBIERTA
2.2.3	CONSERVACION ENCAMISADO CUBIERTA
2.2.4	MEMBRANA HIDROFUGA
2.4	CONSERVACION HOJALATERIAS
2.4.1	LIMATESA
2.4.2	CANALES
2.4.3	FORROS
2.4.4	BAJADAS

INTERVENCION SEGUN EE.TT

2.2	REPOSICION CUBIERTA DE TEJUELAS
2.2.1	DESARME Y RETIRO CUBIERTA DE TEJUELAS
2.2.2	REPOSICION CUBIERTA
2.2.3	CONSERVACION ENCAMISADO CUBIERTA
2.2.4	MEMBRANA HIDROFUGA
2.4	CONSERVACION HOJALATERIAS
2.4.1	LIMATESA
2.4.2	CANALES
2.4.3	FORROS
2.4.4	BAJADAS



ELEVACION ESTE
PABELLON 1


ESCALA 1/100

INTERVENCION SEGUN EE.TT

2.1	CONSERVACION Y REPOSICION ESTRUCTURA FACHADA NORTE Y OESTE
2.1.1	DESARME Y RETIRO ESTRUCTURA MURO Y VENTANAS DE MADERA 2" Y 3"
2.1.2	NIVEL
2.1.3	CONSERVACION TABIQUERIA 2" Y 3" NIVEL
2.1.4	ENCAMISADO MUROS DOBLE TERCIAO 18MM 2" Y 3" NIVEL
2.3	ASLACIONES TERMICAS E HIDRICAS
2.3.1	LANA MINERAL AISLANGLAS
2.3.2	TYVEK
2.5	REPOSICION Y CONSERVACION REVESTIMIENTO EXTERIOR
2.5.1	TABLA MACHEMBRADA IPV
2.5.2	PLACA DE FIBROCEMENTO 10 MM
2.5.3	MADERA DE PINO IPV 1"x5"
2.5.4	CIELO DE ALERO
2.5.5	TAPACANES DE MADERA
2.9	REPOSICION Y CONSERVACION DE VENTANAS
2.9.1	REPOSICION VENTANAS DE MADERA FACHADA NORTE Y OESTE 2" Y 3"
2.9.2	REPOSICION VENTANAS BAÑOS 1" Y 2" NIVEL
2.9.3	REJAS DE PROTECCION VENTANAS BAÑOS 1" Y 2" NIVEL



PARA LA EDUCACION, SALUD Y ATENCION AL MENOR



NOTAS

LAS COTAS DEFINIDAS EN PLANOS PREVALECE POR SOBRE EL DIBUJO.
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER CORROBORARAS EN TERRENO.
DE EXISTIR DIFERENCIAS SE DEBERA COMUNICAR AL ARQUITECTO QUIEN RESOLVERA EN OBRA.

OBSERVACIONES	FECHA

PROYECTO: CONSERVACION LICEO BICENTENARIO DE ANCUD	
UBICACION: SAN ANTONIO # 50 COMUNA DE ANCUD	ROL DE ANILLO: 42 - 13
SUPERFICIE TERRENO: 10.148,00 m²	SUPERFICIE PROYECTO: 6216 m²
PROPIETARIO: Corporación Municipal de Ancud	RUT:
REPRESENTANTE LEGAL:	FIRMA:

ARQUITECTOS:	
CONTENIDO LAMINA:	INTERVENCIONES EN ELEVACION
DETALLES DE VENTANAS	
ESCALAS: 1/5 1/25 1/200 1/2000	
1/10 1/50 1/300 1/5000	
1/20 1/100 1/1000 1/10000	

FECHA: ENERO / 2020	NORTE:
EDICION: A	LAMINA: 4
VERSION: 001	7
CODIGO: CLB-ARQ-06	FORMATO: A1
ELABORANTE: FRANCISCO PEREZ QUIZADA	
DIRECCION DE OBRAS DE:	
ARQUITECTO REVISOR:	FIRMA: