

osc. 1/1000.-

Intervención según Eeti
ítem 2.6 Reemplazo de Ventanas de

Nortes

Intervención según Eet
ítem 2.3.1 Reparación y Reposición
de Canales y Bajadas de Aguas Livianas

OSC. 1/1000.-

luminacid

SEC. 171000.-

Intervención según Eeti
Ítem 3.6.4 Reposición de Pavimentos
en Área de 3° piso y Escalera